

アルミ建材補修システム アルプラス カラースプレー

主要メーカーの最新色にも対応した 全24色・5艶

【アルプラス カラースプレー】は、アルミサッシを製造する主要メーカーの最新色を幅広く取り揃えた、調色不要の画期的なカラースプレーです。「アクリルラッカーコート」を使用し、優れた耐久性・耐候性、そして隠ぺい力を実現。本格的な補修塗装が手軽に行える製品です。



※仕様変更や廃盤などに伴い、実際の商品と画像の内容が異なる場合がございます。

〈アルプラスカラースプレー カラーバリエーション〉

CG01(クリアー・艶有り)	C016(ブラウン)
※「C001」からの型番変更	C017(ライト・ブラウン)
CG03(クリアー・3分艶消し)	C018(ダーク・ブラウン)
CG05(クリアー・5分艶消し)	C019(オータムブラウン)
CG07(クリアー・7分艶消し)	B020(ブロンズA)
※「C002」からの型番変更	B021(ブロンズB)
CG10(クリアー・全艶消し)	B022(ライト・ブロンズ)
W003(ホワイトA)	B023(ダーク・ブロンズ)
W004(ホワイトB)	S024(シルバー系)
W005(アイボリー・ホワイト)	S025(シルバー系)
K006(ブラックA)	S026(シルク系)
S011(シルバー)	S027(シルク系)
S012(プラチナシルバー)	B031(ゴールド系)
S013(ステン)	S032(シルバー系)
S014(シャインステン)	S033(シルバー系)
S015(シャンパンステン)	

アルミ建材補修用スプレー アルプラスカラースプレー

【メーカー別 色照合表】

アルプラス 品番	YKK	三協立山		不二 サッシ	LIXIL		ペスコ オリジナル
		三協 アルミ	立山 アルミ		新日軽	トステム	
CG01		クリアー(艶有り)		クリアー(艶有り)	クリアー(艶有り)	クリアー(艶有り)	全メーカー共通
CG03		クリアー(3分艶消し)		クリアー(3分艶消し)	クリアー(3分艶消し)	クリアー(3分艶消し)	全メーカー共通
CG05		クリアー(5分艶消し)		クリアー(5分艶消し)	クリアー(5分艶消し)	クリアー(5分艶消し)	全メーカー共通
CG07		クリアー(7分艶消し)		クリアー(7分艶消し)	クリアー(7分艶消し)	クリアー(7分艶消し)	全メーカー共通
CG10		クリアー(全艶消し)		クリアー(全艶消し)	クリアー(全艶消し)	クリアー(全艶消し)	全メーカー共通
W003		ホワイト		ホワイト	ホワイト	ホワイト	
W004	W	ホワイト	W	ホワイト			
W005	W	ホワイト					ホワイト
K006	K	ブラック	K	セピア	セピア	セピア	ブラック
S011							シルバー
S012	H	プラチナステン		CBステン	CBステン	CBステン	
S013							シャイン グレー
S014							
S015	U	シャンパン グレー	UG	CBブラウン	CBブラウン	CBブラウン	
C016							
C017	B	ブラウン					
C018	C	ホットブラウン	H				
C019							オータム ブラウン
B020	R	ブロンズ	B				
B021				艶消しブロンズ			
B022							ブロンズ
B023	B	カームブラック					
S024	C	YS1C					ナチュラル シルバー
S025		ピュアマット シルバー					
S026					CBシルク	CBシルク	
S027							シルク系
B031							ゴールド系
S032		ピュア シルバー	サンシルバー				
S033			マット シルバー				



アルプラス カラーチャート

アルプラス カラースプレー全24色を掲載したカラーチャートです。

標準価格:200円
会員価格:160円

※カラーチャートは手作りの為、精度に若干のバラつきがございます。

HOW TO REPAIR

アルプラスによる、アルミサッシの打ち傷補修の作業例

1: アル・レックスの充填



「アル・レックス」を調合し、傷及びその周辺に充填します。

5: 密着処理



「マルチプライマー・スプレー」を吹き付け密着処理を行って下さい。

2: サンディング1



「アル・レックス」の硬化後、サンディングによる平滑化作業を行います。

6: サンディング3



光の反射によって見えてしまう塗装部の変色を防止する為、平滑化作業を行います。

3: 下塗り



充填箇所をより平滑にする為「プラサフ・スプレー」で下塗りを行います。

7: 一面塗装



部分塗装箇所を目立たなくさせる為に補修した部材をビースで見切り、1面に吹き付けを行って下さい。

4: サンディング2



傷口及びその周辺が平滑になるよう丁寧にサンディングを行って下さい。

8: 完成



乾燥したことを確認し完成です。